

**Перечень мест производства и видов работ повышенной опасности,
на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск**

- капитальные ремонты зданий и сооружений;
- работы по ремонту кровли зданий и сооружений;
- проведение работ по демонтажу оборудования, зданий и сооружений;
- работы по укреплению и восстановлению аварийных частей и элементов зданий и сооружений;
- ремонт, монтаж, демонтаж и реконструкция подъемных сооружений, замена рельсовых путей и подкрановых балок;
- работы по очистке кровель зданий и сооружений, проходных галерей, крановых балок от пыли, снега и наледей при отсутствии ограждений по их периметру;
- производство ремонтных или каких—либо других работ на крановых путях и проходных галереях действующих мостовых кранов;
- ремонт и окраска грузоподъемных кранов, подкрановых балок, металлоконструкций кровли, каркасов зданий и сооружений;
- ремонтные, строительные и монтажные работы, обслуживание светильников и другие виды работ, выполняемых с галерей мостовых кранов;
- работы, выполняемые в действующих цехах и зонах расположения токоведущих частей напряжением выше 50В, шинопроводов, осветительных линий, коммуникаций воды, пара, газа;
- работы в замкнутых объемах и ограниченных пространствах (в колодца, тоннелях, емкостях) и т.п.;
- земляные работы в охранных зонах подземных энергетических сетей, трубопроводов сжатого воздуха, газа и жидкого топлива;
- рытье котлованов и траншей глубиной более 1,5 м и производство работ в них;
- ремонтно—строительные, малярные и монтажные работы на высоте 1,8 м и более от пола без инвентарных лесов и подмостей;
- работы, выполняемые на высоте 1,8 м, над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами;
- работы на высоте 1,8 м и более, в том числе при осуществлении работником подъема на высоту более 5м, или спуска с высоты более 5м по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет более 75 градусов;
- работы без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более, а также работы, выполняемые на расстоянии менее 2 м от не огражденных перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м;
- работы выполняемых на рабочих местах с меняющимися по высоте рабочими зонами (нестационарные рабочие места);
- работы на площадках на расстоянии ближе 2 м от не огражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также, если высота защитного ограждения этих площадок менее 1,1 м;
- работы по подъему, спуску и перемещению тяжеловесных и негабаритных грузов при отсутствии подъемных сооружений, соответствующей грузоподъемности;
- работы в газоопасных местах (колодцы фекальной канализации; колодцы водопроводов и ливневой канализации; газоразборные посты по всему Обществу; газорегулирующие посты (ГРП); газопроводы природного газа с площадками обслуживания; шкафной распределительный пункт, помещения для хранения баллонов сжиженного газа "пропан");
- ремонт газораспределительных пунктов, газопроводов;
- ремонт кислородопроводов;
- ремонтные работы на эстакадах технологических трубопроводов;
- электросварочные и газосварочные работы, выполняемые на высоте 1,8 м и более.
- работы по очистке кровель зданий и сооружений, пешеходных галерей, подкрановых балок, строительных конструкций от пыли, снега и наледей;

- работы по ремонту крупногабаритного оборудования высотой 1,8 м и более;
- ремонтные работы в электроустановках со снятием и без снятия напряжения;
- пробивка стен, полов, потолков в зданиях и сооружениях на действующих участках при наличии в них электропроводки;
- ремонт троллей, ограждений троллей и токоъемников;
- электросварочные и другие огневые работы внутри и снаружи всех резервуаров, а также тары и других емкостей из-под горючих, взрывопожароопасных веществ и взрывопожароопасных помещениях;
- взрывные работы;
- работы с применением пиротехнического инструмента; монтажных поршневых пистолетов;
- термоизоляционные работы на высоте;
- ремонт теплоэнергетических установок и тепловых сетей;
- ремонт пакетир - прессов, пресс-ножниц;
- изъятие сосудов, емкостей, баллонов с ядовитыми опасными веществами из металлолома;
- работы по ликвидации последствий инцидентов и аварий;
- работы подъемных сооружений (вышек, стреловых кранов) на расстоянии менее 30 м от крайнего провода линии электропередачи или воздушной электрической сети напряжением более 50В.

Заместитель генерального
директора по производству